

Staron®- und Tempest®-Oberflächen sind strapazierfähig und können in vielen Fällen repariert oder erneuert werden. Mit einfacher Pflege und Instandhaltung halten Küchen-, Badezimmerbereiche und dauerhaft genutzte kommerzielle Anwendungen viele Jahre. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihre Staron® und Tempest® Solid Surface-Produkte zu erhalten.

1. Tägliche Pflege

Die normale Reinigung Ihrer Staron® und Tempest® Solid Surfaces kann durch Abwischen der Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder Schwamm erfolgen. Trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch oder Papierhandtüchern ab, um Flecken vorzubeugen, die in Gegenden mit hartem Wasser vorkommen können.

2. Normale Flecken

Entfernen Sie sie mit einem üblichen Haushaltsreiniger auf Ammoniak-Basis oder einem im Handel erhältlichen nicht scheuerndem Reinigungsspray für Solid-Surface-Produkte. Trocknen Sie die Stelle anschließend mit einem weichen Tuch oder Papierhandtüchern ab, um Flecken vorzubeugen.

3. Hartnäckige Flecken und geringfügige Kratzer

Staron®- und Tempest®-Produkte sind in über 70 verschiedenen Farben verfügbar. Jede Farbe kann von einem Staron®-zertifizierten Verarbeiter/Installateur mit einer anderen Oberflächenbeschaffenheit bereitgestellt werden. Dunkle Arbeitsflächen bzw. besonders dunkle Farben mit hohem Glanz, können häufiger als helle Solid-Surface-Materialien Gebrauchsspuren wie Kratzer und Seifenrückstände aufweisen. Darum erfordert eine Hochglanzoberfläche zusätzliche Instandhaltung und Pflege, damit der ursprüngliche Glanz erhalten bleibt. Abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und Farbe sind verschiedene Reinigungstechniken erforderlich, um hartnäckige Flecken und geringfügige Kratzer zu entfernen. Lesen Sie dazu die folgenden Anweisungen (Hinweis: Kontaktieren Sie Ihren zertifizierten Verarbeiter/Installateur, wenn Sie sich unsicher sind, welche Oberflächenbeschaffenheit Ihre Staron® Solid Surfaces aufweisen). **VERSUCHEN SIE NICHT**, tiefe Kratzer, Abplatzungen oder Brandflecken zu reparieren. Kontaktieren Sie dazu einen zertifizierten Staron®-Verarbeiter/Installateur.

- ✓ **MATTE FINISH** ist die standardmäßige Oberflächenbeschaffenheit, die Ihr zertifizierter Verarbeiter/Installateur bereitstellt. Es handelt sich um eine Oberfläche mit geringem oder keinem Glanz und wird für häufig genutzte Bereiche empfohlen.

Schrubben Sie mit einem Schwamm in kleinen Kreisen und einem Scheuermittel wie Soft Scrub®. Dunklere Farben erfordern mehr Aufmerksamkeit als helle Farben.

- ✓ **SATIN FINISH** hat etwas mehr Glanz als Matte Finish und erfordert abhängig von der Nutzungshäufigkeit des Anwendungsbereichs mehr Aufmerksamkeit.

Schrubben Sie mit einem Schwamm in kleinen Kreisen mit einem feuchten Schwamm und einem Scheuermittel wie Soft Scrub® über Flecken oder Kratzer.

Dunkle Farben

Dunklere Farben erfordern mehr Aufmerksamkeit als helle Farben. Durch zu aggressives Schrubben kann der Glanz abnehmen.

Dieses technische Produktblatt soll als Leitfaden für die optimale Verarbeitung, Installation und Funktion der genannten Produkte von LOTTE ADVANCED MATERIALS dienen. Obwohl die Informationen in diesem Dokument als zuverlässig betrachtet werden, dürfen die Inhalte in diesem Dokument – insbesondere die Anleitungen, Techniken, Grafiken und Empfehlungen – nicht so verstanden werden, dass der Hersteller eine Eignungshaftung für einen bestimmten Zweck oder eine andere Gewährleistung übernimmt, oder dass der Umfang und die Art der Informationen vollständig oder absolut sind.

Abhängig von den spezifischen Anwendungen des Anwenders müssen nach dessen Ermessen alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um die Eignung für derartige Bedürfnisse oder Anwendungen zu verifizieren und zu prüfen. Alle Informationen oder Empfehlungen in dieser Anleitung dienen nur zur Referenz. LOTTE ADVANCED MATERIALS übernimmt keine Verantwortung für deren Eignung oder Genauigkeit, noch für die Anwendung derartiger Informationen für andere Produkte als LOTTE ADVANCED MATERIALS Staron® Solid Surfaces und Radianz® Quartz Surfaces.

- ✓ **GLOSS FINISH** bietet einen stärkeren reflektierenden Glanz, der zusätzliche Pflege und Instandhaltung erfordert. Es ist darauf hinzuweisen, dass Gloss Finish besonders bei einer dunklen Farben mehr Pflege erfordert als Matte/Satin Finish. Darum dürfen Sie nicht dieselbe Methode oder denselben Prozess, der für Matte/Satin Finish empfohlen wurde, bei der Pflege von Gloss Finish einsetzen. Wiederholen Sie das unten angegebene Verfahren – wenn sich der Fleck nicht entfernen lässt, kontaktieren Sie Ihren zertifizierten Verarbeiter/Installateur.

**VERWENDEN SIE KEINERLEI SCHEUERMITTEL UND -PADS BEI EINEM GLOSS FINISH;
WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI IHREM STARON®-HÄNDLER/LIEFERANTEN.**

Sprühen Sie ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel auf den Fleck und warten Sie einige Minuten.
Schrubben Sie den Bereich dann in kleinen kreisförmigen Bewegungen mit einem feuchten Schwamm.

Dunkle Farben	Dunklere Farben erfordern mehr Aufmerksamkeit als helle Farben. Durch zu aggressives Schrubben kann der Glanz abnehmen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, -pads oder Stahlwolle ...
---------------	--

Spülen Sie die Stelle anschließend mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch oder Papierhandtüchern ab, um Flecken vorzubeugen. Um die Farbklarheit zu verbessern und kleine Schrammen zu verbergen, tragen Sie den Reiniger Countertop Magic® (verfügbar in Baumärkten und Supermärkten [Nordamerika]) und wischen Sie die Rückstände mit einem feuchten Tuch ab.

4. Schäden vorbeugen

Leichte Schäden, die versehentlich entstehen, lassen sich meist von einem Staron®-zertifizierten Verarbeiter/Installateur oder Reparaturoberflächen reparieren. Befolgen Sie dennoch immer diese Richtlinien, um Schäden an Ihrer Staron®- und Tempest®-Oberfläche vorzubeugen:

- ✓ **WÄRME:** Staron® und Tempest® Solid Surfaces bieten im Vergleich zu anderen Arbeitsflächenmaterialien eine hervorragende Wärmebeständigkeit. Jedoch können heiße Pfannen sowie einige wärmeerzeugende Geräte wie elektrische Grills oder Fritteusen die Oberfläche beschädigen. Verwenden Sie immer Untersetzer (bei Füßen nur Gummifüße), um Staron® und Tempest® zu schützen. Setzen Sie Staron® und Tempest® Solid Surfaces keinen extrem hohen Temperaturen aus.
- ✓ **CHEMIKALIEN:** Setzen Sie Staron® und Tempest® Solid Surfaces keinen aggressiven Chemikalien wie Abbeizmittel, Aceton und Ofenreinigern aus. Oberflächen, die diesen Chemikalien ausgesetzt werden, müssen umgehend mit Wasser abgespült werden. Der Kontakt kann zu Flecken führen, die umfangreiche Reparaturen erfordern. Entfernen Sie Nagellack mit einem Aceton-freien Nagellackentferner und spülen Sie mit Wasser nach.
- ✓ **KRATZER:** Schneiden Sie nie direkt auf einer Oberfläche aus Staron® und Tempest® Solid Surfaces und verwenden Sie immer ein Schneidbrett.
- ✓ **BRÜCHE:** Stellen Sie sich nicht auf die Arbeitsfläche und lassen Sie keine schweren Gegenstände darauf fallen.

HINWEIS: Glanzverringerung, Kratzer und Flecken auf Solid Surfaces, die mit der Zeit durch den Gebrauch entstehen, sind KEINE Herstellungsfehler, sondern werden als normaler Verschleiß betrachtet. Sie sind NICHT von der beschränkten Garantie für Staron® abgedeckt. Allerdings kann die Arbeitsfläche auf Ihren Wunsch hin regelmäßig nachgeschliffen und erneut nachbearbeitet werden – Ihnen wird dafür die standardmäßige Service-Arbeitsstunde in Rechnung gestellt. Wird Ihr Staron®- oder Tempest®-Produkt versehentlich gekerbt oder tief verkratzt, wenden Sie sich an Ihren Händler/Lieferanten oder Staron®-zertifizierten Verarbeiter/Installateur, um Rat für die effektivste Reparaturmethode einzuholen. Die meisten Reparaturen lassen sich schnell und einfach durchführen, wenn Sie ein erfahrener Profi übernimmt (Servicegebühr fällt möglicherweise an).

Weitere Details erhalten Sie bei Ihrem Staron®-Händler oder unter www.staron.com.

* Die Nennung bestimmter Namen dient nur zur Veranschaulichung bestimmter Reinigungsprodukte. Es handelt sich hierbei nicht um Werbung oder Unterstützung für dieses Produkt. Die Nichterwähnung eines bestimmten Produktnamens bedeutet nicht, dass dieses Produkt ungeeignet ist.

Dieses technische Produktblatt soll als Leitfaden für die optimale Verarbeitung, Installation und Funktion der genannten Produkte von LOTTE ADVANCED MATERIALS dienen. Obwohl die Informationen in diesem Dokument als zuverlässig betrachtet werden, dürfen die Inhalte in diesem Dokument – insbesondere die Anleitungen, Techniken, Grafiken und Empfehlungen – nicht so verstanden werden, dass der Hersteller eine Eignungshaftung für einen bestimmten Zweck oder eine andere Gewährleistung übernimmt, oder dass der Umfang und die Art der Informationen vollständig oder absolut sind.

Abhängig von den spezifischen Anwendungen des Anwenders müssen nach dessen Ermessen alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um die Eignung für derartige Bedürfnisse oder Anwendungen zu verifizieren und zu prüfen. Alle Informationen oder Empfehlungen in dieser Anleitung dienen nur zur Referenz. LOTTE ADVANCED MATERIALS übernimmt keine Verantwortung für deren Eignung oder Genauigkeit, noch für die Anwendung derartiger Informationen für andere Produkte als LOTTE ADVANCED MATERIALS Staron® Solid Surfaces und Radianz® Quartz Surfaces.

Staron®-Spülen und -Becken sind gegenüber Flecken durch geläufige Lebensmittel, Flüssigkeiten und Kosmetika hochbeständig. Jedoch können Essensreste und Chemikalien, die an der Oberfläche antrocknen, zu hartnäckigen Flecken führen, wenn Sie nicht sofort abgespült werden.

1. Tägliche Pflege und gewöhnliche Flecken

Reinigen Sie sie regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel, z. B. mit einem Spülmittel.

2. Hartnäckige Flecken und geringfügige Kratzer

Tragen Sie ein mildes Scheuermittel wie Viss®, Vif® auf den Bereich auf und reinigen Sie ihn in kreisförmigen Bewegungen mit einem grünen Scotch-Brite®-Pad. Reinigen Sie die gesamte Spüle, um eine einheitliche Oberfläche zu erzielen, und spülen Sie anschließend – die einheitliche Farbe des Staron®-Produkts ist überall zu sehen.

3. Desinfektion

Um für glänzende und saubere Spülen zu sorgen, tragen Sie mit folgendem Verfahren gelegentlich flüssiges Bleichmittel und Wasser auf.

- Füllen Sie die Spüle zu einem Viertel mit Wasser und geben Sie 1 bis 2 Tassen Bleichmittel hinzu.
- Schrubben Sie die gesamte Oberfläche vorsichtig (ohne Spritzen) mit einem grünen Scotch-Brite®-Pad und einem Schwamm ab.
- Lassen Sie die Lösung 15 Minuten einwirken. Lassen Sie sie anschließend ab und spülen Sie die Spüle aus.

4. Schäden vorbeugen

Spülen und Becken aus Staron® sind äußerst strapazierfähig. Befolgen Sie dennoch diese Richtlinien:

- ✓ Lassen Sie Kochgeschirr zunächst abkühlen, bevor Sie es in die Spüle stellen.
- ✓ Lassen Sie immer kaltes Wasser laufen, wenn Sie kochendes Wasser oder heiße Flüssigkeiten in die Spüle abgießen.
- ✓ Setzen Sie die Oberfläche keinen aggressiven Chemikalien wie Abbeizmittel, Terpentin, Nagellackentferner (Aceton) oder Abfluss-, Ofen- oder Toilettenreinigern aus. Wenn die Chemikalien mit der Oberfläche in Kontakt kommen, waschen Sie sie umgehend mit Wasser ab und wenden Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen an, um Verletzungen zu vermeiden.
- ✓ Lassen Sie keine schweren Gegenstände auf die Oberfläche fallen.

Weitere Details erhalten Sie bei Ihrem Staron®-Händler oder unter www.staron.com.

** Die Nennung bestimmter Namen dient nur zur Veranschaulichung bestimmter Reinigungsprodukte. Es handelt sich hierbei nicht um Werbung oder Unterstützung für dieses Produkt. Die Nichterwähnung eines bestimmten Produktnamens bedeutet nicht, dass dieses Produkt ungeeignet ist.*

Dieses technische Produktblatt soll als Leitfaden für die optimale Verarbeitung, Installation und Funktion der genannten Produkte von LOTTE ADVANCED MATERIALS dienen. Obwohl die Informationen in diesem Dokument als zuverlässig betrachtet werden, dürfen die Inhalte in diesem Dokument – insbesondere die Anleitungen, Techniken, Grafiken und Empfehlungen – nicht so verstanden werden, dass der Hersteller eine Eignungshaftung für einen bestimmten Zweck oder eine andere Gewährleistung übernimmt, oder dass der Umfang und die Art der Informationen vollständig oder absolut sind.

Abhängig von den spezifischen Anwendungen des Anwenders müssen nach dessen Ermessen alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um die Eignung für derartige Bedürfnisse oder Anwendungen zu verifizieren und zu prüfen. Alle Informationen oder Empfehlungen in dieser Anleitung dienen nur zur Referenz. LOTTE ADVANCED MATERIALS übernimmt keine Verantwortung für deren Eignung oder Genauigkeit, noch für die Anwendung derartiger Informationen für andere Produkte als LOTTE ADVANCED MATERIALS Staron® Solid Surfaces und Radianz® Quartz Surfaces.